

SAFETYPOINT



Scrapyard Safety Training

The 3 P's of Material Handler Safety

There are three things you need to check before you start up and move your material handler:

PEOPLE

Take a walk all the way around your machine to make sure there's nobody cleaning up near it or leaning on your wheels or tracks. Don't rely solely on your mirrors or cameras. Turn your head and look for pedestrians and their vehicles on the ground in your path. Getting run over by a piece of mobile equipment was the number one way to die in a scrap yard last year.

POTHOLES

What's the terrain like in your path of travel? What kind of compensations will you have to make to get to the place you're going to keep level and safe? What obstructions are in your way? What is the traffic pattern like between here and there? Don't take for granted it's the same as it was yesterday.

POWERLINES

OSHA says to keep at least 10 feet away from a 50,000 volt power line. A good rule of thumb is to simply stay as far away as possible. If you have to travel near power lines, make sure you have a ground man. Make sure he's not too close to your machine. If your machine accidentally comes into contact with live electricity, he could become part of the circuit and be electrocuted.



Institute of
Scrap Recycling
Industries, Inc.

Voice of the Recycling Industry

Send comments or questions to: isrisafety@isri.org

PUNTO DE SEGURIDAD

Capacitación en seguridad para depósitos de chatarra

Las 3 P de la Seguridad del Manipulador de Materiales

Existen tres cosas que debe revisar antes de poner en marcha y mover su manipulador de materiales:

PEOPLE (PERSONAS)

Camine alrededor de la máquina para asegurarse de que no haya ninguna persona realizando tareas de limpieza cerca de esta o apoyada sobre las ruedas o las vías. No confíe solamente en los espejos o las cámaras. Gire la cabeza y mire si en su ruta hay peatones y vehículos en el suelo. El año pasado, la principal causa de muerte en un depósito de chatarra fue ser atropellado por un equipo móvil.

POTHOLES (Baches)

¿Cómo está el terreno en su ruta de paso? ¿Qué tipo de compensaciones deberá realizar para llegar al lugar al que está yendo y mantenerse nivelado y seguro? ¿Qué obstrucciones hay en su camino? ¿Cuál es el patrón de tránsito entre el lugar donde se encuentra ahora y el lugar hacia donde se dirige? No dé por hecho que es igual a lo que era ayer.

POWERLINES (LÍNEA DE ALTA TENSIÓN)

La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (Occupational Safety and Health Administration, OSHA) establece que hay que mantenerse a una distancia de al menos 10 pies de una línea de alta tensión de 50.000 voltios. Una buena regla práctica es simplemente mantenerse lo más alejado posible. Si tiene que desplazarse cerca de líneas de alta tensión, asegúrese de que haya un electricista encargado de las conexiones a tierra. Asegúrese de que el electricista no esté demasiado cerca de la máquina. Si la máquina accidentalmente entra en contacto con la electricidad, el electricista podría transformarse en parte del circuito y electrocutarse.



Institute of
Scrap Recycling
Industries, Inc.

Voice of the Recycling Industry

Envíe sus comentarios o preguntas a: isrisafety@isri.org

Training Session Sign-In Sheet

Topic _____

Instructor _____

Location _____

Date _____

PRINT NAME	SIGNATURE
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	